



Engº Frederico Correia Lima Coelho

Estudo de Viadutos - IBAPE

CONCEITO

- ✓ VERIFICAÇÃO VISUAL (CONSTATAÇÃO)
- ✓ SEM APROFUNDAMENTO TÉCNICO SOBRE ORIGENS E/OU SOLUÇÕES
- ✓ ALERTAR A POPULAÇÃO E PODER PÚBLICO
- ✓ MENOR CUSTO DE MANUTENÇÃO
- ✓ NÃO SUBSTITUI OUTROS ESTUDOS TÉCNICOS




VIADUTOS/PONTES VISTORIADOS

BELO HORIZONTE	FLORESTA HELENA GRECO MONTESE NANSEN ARAÚJO (LAGOINHA) PEDRO AGUINALDO FULGÊNCIO SANTA TEREZA
GOIÂNIA	T-63 AV. ANHANGUERA MARGINAL BOTA FOGO/AV. UNIVERSITÁRIA AV. FUAD JOSÉ SEBBA/MARG. BOTA FOGO AV. 24 DE OUTUBRO SOBRE O CÓRREGO CASCAVEL AV. CASTELO BRANCO SOBRE O CÓRREGO CASCAVEL
SALVADOR	MAMEDE PAES MENDONÇA ENG. JOSÉ NILSON DANTAS MACIEL - CARDEAL DA SILVA RIO CAMARAJIPE LUIZ CABRAL MARTA VASCONCELOS
SÃO PAULO	SANTA EFIGÊNIA SÃO CARLOS DO PINHAL ALCANTARA MACHADO CADEIÃO PONTE ESTAIADA

CIDADE	QUANTID.
BH	6
GOIÂNIA	6
SALVADOR	5
SÃO PAULO	5
TOTAL	22

ESCOLHA DOS VIADUTOS



	Idade (anos)
Mínima	3
Média	42
Máxima	105

RESULTADOS

DESCRIÇÃO	OCOR.
DESPRENDIMENTO DE <u>RECOBRIMENTO</u> DE ARMADURA	59%
AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE <u>MANUTENÇÃO</u>	77%
PICHAÇÕES	73%
FALTA DE LIMPEZA E OUTROS NO SISTEMA DE <u>DRENAGEM</u>	55%
DEFICIÊNCIA NO <u>PAVIMENTO</u>	55%
<u>TRINCAS E FISSURAS</u>	68%
DANOS EM <u>GUARDA CORPO</u>	86%
<u>FERRAGEM</u> APARENTE	55%



Obrigado !

✓ frederico@correialimaengenharia.com.br