



VIII SEMINÁRIO NACIONAL
DE ENGENHARIA DE
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS
16 DE MAIO DE 2025 | HOTEL JATIÚCA - MACEIÓ/AL

Casos Especiais de Inspeção Predial

Eng. Civil Wagner Santana

REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO



APOIO





Casos Especiais de Inspeção Predial



IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial



IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



*Planta da Cidade de
Salvador de 1894*

Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Cartão Postal de 1908

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial



IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)




Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL PATRIMÔNIO HISTÓRICO (1891)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



Painel de Carybé (1911-1997) intitulado Bahia – instalado no Ed. Guilhermina, em Salvador-BA
<https://fgm.salvador.ba.gov.br/paineis-de-carybe/>

IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL COM PATRIMÔNIO ARTÍSTICO (1964)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1980)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1980)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1980)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1980)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1980)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1989)



IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1989)



IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1989)




Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1989)



Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1989)




Casos Especiais de Inspeção Predial

IMÓVEL SOB EFEITOS AMBIENTAIS AGRESSIVOS (1989)



Casos Especiais de Inspeção Predial

Gráfico indicativo do desempenho ao longo do tempo. (Norma Técnica ABNT NBR 15.575)



wagner@dks.eng.br
71 991237551



REALIZAÇÃO



PATROCÍNIO



APOIO

